

LINEによる情報提供の対応状況
(令和7年3月分)

No.	情報提供日	所在	路線名	提供内容
1	3月11日	桃山町大原	市道鷹巣尾線	いつも水が道路の下からなのか、漏れています。
2	3月12日	古和田	—	ブロックがガタガタしてる凹んでいる よろしく願いいたします
3	3月14日	貴志川町長原	市道西11号線	一時停止の線が消えている
4	3月17日	貴志川町鳥居	市道西51号線	約35センチ四方の道路陥没
5	3月17日	貴志川町鳥居	市道西1号線	約60センチ四方、30センチ四方の陥没。併せて舗装剥がれもあり。
6	3月21日	貴志川町前田	中2号線	約50センチの陥没
7	3月21日	貴志川町長原	中2号線	30センチ四方の陥没
8	3月22日	貴志川町長原	市道西51号線	アスファルトが剥がれてガタガタです 通学路になっていて自転車や歩行の危険度が高いです

No. 1

提供情報




対応状況

関係課と連携し原因をお調べしております。
情報提供ありがとうございました。

No. 2

提供情報



対応状況

情報提供ありがとうございます。
こちらは市道管理道ではありませんので、市の管轄外となります。
ご面倒をおかけしますが、住宅地の開発業者や建築業者の方へお問い合わせしていただき、確認をお願い申し上げます。

No. 3

提供情報



対応状況

停止線につき、警察へ連絡をさせていただいております。

情報提供ありがとうございました。

No. 4

提供情報



他 1 枚の画像提供

対応状況

写真（左）のとおり、補修完了。
情報提供ありがとうございました。

No. 5

提供情報



他 1 枚の画像提供

対応状況



写真（左）のとおり、補修完了。
情報提供ありがとうございました。

No. 6

提供情報



他 1 枚の画像提供

対応状況



写真（左）のとおり、補修完了。
情報提供ありがとうございました。

No. 7

提供情報



他 1 枚の画像提供

対応状況



写真（左）のとおり、補修完了。
情報提供ありがとうございました。

No. 8

提供情報



対応状況

地元区長を通じ要望をお願いします。