


LINEによる情報提供の対応状況  
(令和6年3月分)

No.	情報提供日	所在	路線名	内容	対応
1	3月1日	豊田	畑野上枇杷谷線	穴があいている	補修対応済み
2	3月13日	貴志川町長原	西270号線	ひび割れ等による舗装が悪い	地元から要望お願いします。
3	3月21日	貴志川町長原	西227号線	穴があいている	補修対応済み

No.1



No.2



No.3

