

LINEによる情報提供の対応状況  
(令和7年12月分)

---

No.	情報提供日	所在	路線名	提供内容
1	12月4日	打田	市道打田駅南北線	打田駅跨線橋の南階段中程のタイル剥がれています。


No. 1

提供情報



他 1 枚の写真提供

対応状況



写真（左）のとおり、補修完了。

情報提供ありがとうございました。