

LINEによる情報提供の対応状況
(令和7年2月分)

No.	情報提供日	所在	路線名	提供内容
1	2月2日	北大井	田中馬場南中線	道路の陥没が割と広範囲にあり、雨が降ると水溜まりができ、走行時にハンドルを取られる事があります。
2	2月9日			水道管理設付近が雨毎に陥没している、法面のヒビも大きくなっていると住民から申し出がありました。確認をお願いします。
3	2月9日			法面のモルタルが木の根の拡大でヒビが多数拡大して付近の方から怖いと申し出を受けています。ご確認ください。
4	2月9日			法面が剥がれ落ちています。大規模崩落になるのではと申し出がありました。ご確認くださいよろしくお願いします。
5	2月15日	貴志川町前田	中62号線	水が湧き出てる。

No. 1

提供情報

対応状況



他 2 枚の写真提供

地元区長を通じ要望をお願いします。

No. 2

提供情報

対応状況



他1枚の写真提供

提供情報から該当箇所を特定できませんでした。

申し訳ございませんが、状況写真と一緒に位置情報や地図等をお送りください。

No. 3

提供情報



他 2 枚の写真提供

対応状況

提供情報から該当箇所を特定できませんでした。

申し訳ございませんが、状況写真と一緒に位置情報や地図等をお送りください。

No. 4

提供情報



他1枚の写真提供

対応状況

提供情報から該当箇所を特定できませんでした。

申し訳ございませんが、状況写真と一緒に位置情報や地図等をお送りください。

No. 5

対応状況



他3枚の写真提供

提供場所が特定できましたので、現地
確認させていただき、関係先へ情報を
共有させていただきます。