

3. 小学校の状況

(1) 池田小学校


■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
12	6	11	29

池田小学校



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	3,378	1971
校舎2	鉄骨造	457	1973
校舎3	鉄筋コンクリート	702	1988
屋内運動場	鉄骨造	988	1977


(2) 田中小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
15	6	9	30



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	4,857	1971
校舎2	鉄骨造	147	1973
屋内運動場	鉄骨造	1,006	1973


(3) 長田小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
6	2	7	15



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	813	1957
校舎3	鉄筋コンクリート	1,020	1978
校舎4	鉄筋コンクリート	74	1978
校舎8	鉄骨造	28	2003
屋内運動場	鉄筋コンクリート	662	2011


(4) 粉河小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
8	3	20	31



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	1,820	1962
校舎3	鉄筋コンクリート	1,395	1978
校舎4	鉄筋コンクリート	1,314	1983
校舎7	鉄骨造	46	2003
屋内運動場	鉄筋コンクリート	912	1982


(5) 竜門小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
6	2	8	16



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	2,491	2015
校舎2	鉄筋コンクリート	188	2015
屋内運動場	鉄筋コンクリート	918	2015


(6) 川原小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
4	2	9	15



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	827	1958
校舎3	鉄筋コンクリート	753	1978
校舎4	鉄筋コンクリート	680	1978
屋内運動場	鉄筋コンクリート	739	1983


(7) 名手小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
6	3	14	23



■学級数・児童数の推移と推計



■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎2	鉄筋コンクリート	4,403	2010
屋内運動場	鉄筋コンクリート	1,081	1986


(8) 上名手小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
4	2	7	13



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	611	1964
校舎2	鉄骨造	90	1965
校舎3	鉄筋コンクリート	847	1981
校舎6	鉄筋コンクリート	248	1990
校舎8	鉄骨造	133	1997
屋内運動場	鉄筋コンクリート	452	1972


(9) 麻生津小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
3	0	10	13



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	488	1966
校舎3	鉄筋コンクリート	1,243	1993
屋内運動場	鉄筋コンクリート	453	1975


(10) 安楽川小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
12	4	9	25



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎6	鉄筋コンクリート	4,458	2009
屋内運動場	鉄筋コンクリート	762	1978


(11) 調月小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
6	2	6	14



■学級数・児童数の推移と推計



■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	649	1958
校舎2	鉄筋コンクリート	682	1974
校舎3	鉄骨造	80	1976
校舎6	鉄骨造	52	1990
校舎10	鉄骨造	67	2000
屋内運動場	鉄骨造	742	1981


(12) 丸栖小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
6	2	12	20



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	1,648	1972
校舎3	鉄骨造	20	1984
校舎4	鉄筋コンクリート	285	1984
校舎5	鉄筋コンクリート	306	1992
校舎6	鉄骨造	132	1992
校舎7	鉄筋コンクリート	461	1996
校舎8	鉄筋コンクリート	216	1999
屋内運動場	鉄筋コンクリート	550	1980


(13) 西貴志小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
12	4	11	27



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	2,672	1975
校舎2	鉄筋コンクリート	1,098	1984
校舎4	鉄骨造	102	1985
校舎5	鉄骨造	12	1988
校舎7	鉄筋コンクリート	253	1989
屋内運動場	鉄筋コンクリート	1,182	1992


(14) 中貴志小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
12	4	15	31



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	1,667	1973
校舎2	鉄筋コンクリート	420	1975
校舎3	鉄骨造	13	1978
校舎4	鉄骨造	172	1980
校舎5	鉄筋コンクリート	573	1986
校舎6	鉄筋コンクリート	66	1986
校舎8	鉄骨造	14	1996
校舎9	鉄筋コンクリート	1,285	1997
屋内運動場	鉄筋コンクリート	1,267	1995


(15) 東貴志小学校

■教室数

普通		特別	合計
普通	特支援		
6	2	8	16



■学級数・児童数の推移と推計



※学級数は支援学級数を除く。また、児童数及び学級数は現時点における推計値。

■施設の状況

建物	主な構造	延床面積 (㎡)	建築年
校舎1	鉄筋コンクリート	2,216	1978
校舎2	鉄筋コンクリート	308	1989
屋内運動場	鉄筋コンクリート	472	1977

